

ALGYAN 5周年基板修正方法

基板設計した鈴直です。皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳御座いません。
CdSの電源が5Vになっている問題がございまして
5V⇒3Vへの修正方法をお知らせさせていただきます。

